ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΜΕ/29

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01026/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 88 %) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Τα ελαστικά κορδόνια συγκράτησης της μάσκας στο πρόσωπο αποσπώνται εύκολα και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



温州一粟科技有限公司
产品合格证
品　　名：口罩（一次性，非医用）
品　　牌：ISU
型　　号：ISU-001
规　　格：17.5x9.5cm
执　　行：GB/T32610-2016
过滤层：100%丙纶
生产批号：2020.07
生产日期：2020.04.20
有效期：2年
地　　址：浙江省温州市鹿城区鞋都二期利源路78弄18号一层

2. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01027/20

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 90 %) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

3. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01030/20

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 86 %) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

4. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01031/20

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 36 %) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

		

5. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01032/20

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 59 %) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

6. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01033/20

Η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.

		

7. **Προστατευτική μάσκα** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/01055/20

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά δεν έχει πιστοποιηθεί ως προστατευτικός εξοπλισμός από Κοινοποιημένο Οργανισμό. Επιπλέον, η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενη τιμή ≤ 86 %) και η μάσκα δεν προσαρμόζεται κατάλληλα στο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, υπερβολική ποσότητα σωματιδίων ή μικροοργανισμών μπορεί να περάσει από τη μάσκα αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής προστασίας.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. **Μηχανή τεμαχισμού ξύλων** κινεζικής προέλευσης.

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 29, Αρ. Ειδοποίησης A12/0908/20

Ο έλεγχος με τα δύο χέρια δεν λειτουργεί επαρκώς. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει τα χέρια του στη ζώνη κοπής ενώ χρησιμοποιεί το μηχάνημα. Επιπλέον, ο διακόπτης έκτακτης ανάγκης δεν σταματά όλες τις κινήσεις του μηχανήματος αλλά μόνο τον κινητήρα. Το χέρι του χρήστη μπορεί να βρεθεί ανάμεσα στα κινούμενα μέρη και τη διαχωριστική σφήνα του μηχανήματος και να προκληθεί τραυματισμός.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663 ή 22405603.

23.7.2020

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ