

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 13/2013 ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΪΟΝ



Σύμφωνα με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μέτρο που έλαβαν οι γερμανικές αρχές για την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά αλυσοπρίονου τύπου HV 0003 που κατασκευάζεται από την εταιρεία Regal Tools Co. Ltd., Technology Industrial Park, Chengxin Road 223, Yongkang, Κίνα και εισάγεται στην Ε.Ε. από την εταιρεία Bergner Europe GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Γερμανία είναι δικαιολογημένο.

Ο λόγος για την απαγόρευση ήταν η μη συμμόρφωση του αλυσοπρίονου με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα Μηχανήματα (σε συνάρτηση με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου EN ISO 11681-1) όπως αναφέρεται παρακάτω:

- Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας:
Οι δοκιμές αντοχής, τόσο της οπίσθιας όσο και της εμπρόσθιας λαβής του αλυσοπρίονου, που ορίζονται στο σχετικό εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο (EN ISO 11681-1: 2008 — σημείο 5.2.1) απέτυχαν.
- Οδηγίες:
Οι οδηγίες δεν περιελάμβαναν την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή (σημείο 1.7.4.2(α) του Παραρτήματος Ι), τη Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης (σημείο 1.7.4.2(γ) του Παραρτήματος Ι), γενική περιγραφή του μηχανήματος (σημείο 1.7.4.2(δ) του Παραρτήματος Ι), πληροφορίες σχετικά με τις αερόφερτες εκπομπές θορύβου (σημείο 1.7.4.2(κα) του Παραρτήματος Ι) και πληροφορίες σχετικά με τους κραδασμούς που μεταδίδονται από το εργαλείο (σημείο 2.2.1.1 του Παραρτήματος Ι).
- Αυτόματη πέδη:
Το αλυσοπρίονο δεν σταμάτησε σε επαρκώς σύντομο χρονικό διάστημα όταν ενεργοποιήθηκε η χειροκίνητη πέδη της αλυσίδας, ούτε υπό τις συνθήκες ενεργοποίησης του συστήματος της μη χειροκίνητης πέδης της αλυσίδας (EN ISO 11681-1: 2008 — σημεία 5.5.1 και 5.5.2).

Οι γερμανικές αρχές επισήμαναν ότι, ενώ το αλυσοπρίονο έφερε τη σήμανση «CE», δεν συνοδεύονταν από Δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης συντεταγμένη και υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Σημείωσαν επίσης ότι, ενώ τα φορητά αλυσοπρίονα περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των μηχανημάτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας στις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, δεν υπήρχε απόδειξη ότι το αλυσοπρίονο τύπου HV 0003 είχε υποβληθεί σε τέτοια διαδικασία.

Από τα πιο πάνω συμπεραίνεται ότι το αλυσοπρίονο τύπου HV 0003 που κατασκευάζεται από την εταιρεία Regal Tools Co. Ltd. δεν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ, καθώς και ότι η μη συμμόρφωσή του συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού των χρηστών.

Το πλήρες κείμενο της Απόφασης είναι καταχωρημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:150:0031:0032:EL:PDF>

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

19.6.2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ. φακ.: 9.42.6.9.4