

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

## ΑΡ. 29/2013 ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά τα ακόλουθα προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των Μηχανημάτων.

### 1. Αντλία μπετονιέρας

Αντλία μπετονιέρας, Ιταλικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας CIFA, ονομασίας MAGNUM MK 28.4Z, αριθμούς παρτίδας 13614 και 11766, με τα ακόλουθα στοιχεία:

| Μοντέλο          | Αρ. σειράς | Έτος κατασκευής |
|------------------|------------|-----------------|
| MK 28.4Z-115/RH  | 13614      | 2008            |
| MK 28.4Z-115/RHS | 11766      | 2007            |

η οποία εντοπίστηκε στην Πολωνία.



Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω μειωμένης ανθεκτικότητας της βάσης του βραχίονα στήριξης εξαιτίας ελαττωματικού υλικού κατασκευής.

Έχουν αναφερθεί 2 ατυχήματα ενώ ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

### 2. Τροχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα

Τροχοφόρο φορτωτικό μηχάνημα, Ολλανδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας ZW65, ZW75 και ZW95 και εγκρίσεις τύπου N463, N464 και N465 το οποίο εντοπίστηκε στη Γερμανία.



Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω πιθανής απώλειας ελέγχου του οχήματος εξαιτίας αστοχίας του τιμονιού καθότι ένα παξιμάδι στο τιμόνι δεν έχει σφιχτεί και ασφαλιστεί ορθά.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

### 3. Βενζινοκίνητα εργαλεία κηπουρικής

Βενζινοκίνητα εργαλεία κηπουρικής, Ιαπωνικής και Κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Hitachi / Tanaka, με τους ακόλουθους τύπους/αριθμούς

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Hitachi loop handle brush cutter</b><br>CG22EAD(SLP)<br>CG22EAS(SLP)<br>CG22EAB(LP)<br>CG24EASP(SL)<br>CG27EASP(SL)<br>CG25EUS(L)<br>CG40EAS(LP) | <b>Tanaka loop handle brush cutter</b><br>TCG22EAD(SLP)<br>TCG22EAS(SLP)<br>TCG22EAB(LP)<br>TCG24EASP(SL) | <b>Hitachi bike handled brush cutter</b><br>CG22EAS(SP)<br>CG24EASP(S)<br>CG27EASP(S)<br>CG25EUS<br>CG40EAS(P) | <b>Tanaka bike handled brush cutter</b><br>TCG24EASP(S)<br>TCG27EASP(S) |
| <b>Hitachi pole saw</b><br>CS27EPAP(S)  | <b>Tanaka pole saw</b><br>TCS27EPAP(S)  | <b>Hitachi pole hedge trimmer</b><br>CH27EPAP(S)   | <b>Tanaka pole hedge trimmer</b><br>TCH27EPAP(S)                        |
| <b>Tanaka bike handled brush cutter</b><br>TCG22EAS(SP)   | <b>Tanaka bike handled brush cutter</b><br>TCG40EAS(P),<br>KAAZ V440(W)HT-EG40P(P)                        |  |   |

τα οποία εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων και φωτιάς καθότι το κάλυμμα του συστήματος εξαγωγής του κινητήρα δυνατό να υπερθερμανθεί και σε ακραίες περιπτώσεις να αναφλεγεί.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια ανακαλέσει το προϊόν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς 1629/13, 1630/13 και 1636/13 (47<sup>η</sup> εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX:

[http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex\\_archives\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

6.12.2013

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ. φακ.: 9.42.6.9.3