

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ


1. Συναρμολογούμενο ηλεκτρικό αλυσοπρίνο κινεζικής προέλευσης


Αναφορά RAPEX: Έκθεση 50, Αρ. Ειδοποίησης A12/01785/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007341\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007341)

Το αλυσοπρίνο δεν είναι εξοπλισμένο με προφυλακτήρα στο πίσω μέρος του μηχανήματος ούτε με προστατευτικό για τυχόν «κλώτσημα» κατά την εκκίνησή του. Επιπλέον, στο μηχάνημα μπορεί να προσαρμοστεί γωνιακός τριβέας (angle grinder), αλλά δεν υπάρχει διακόπτης απελευθέρωσης του φρένου αλυσίδας του αλυσοπρίνου. Ο χρήστης μπορεί να μην είναι σε θέση να κρατήσει το μηχάνημα με ασφάλεια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχάνηματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60745-1, EN 60745-2-3 και EN 60745-2-13.





ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης


Αναφορά RAPEX: Έκθεση 50, Αρ. Ειδοποίησης A12/01772/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007362>]

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 88\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.





2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 50, Αρ. Ειδοποίησης A12/01773/22

[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007386>]

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 85\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.





Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

19.12.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3