

Επικίνδυνα προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί τους εργοδότες, τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα και το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), τα πιο κάτω προϊόντα είναι επικίνδυνα.


ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



1. Μηχανή χάραξης λέιζερ κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A11/00143/22
[<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007369>]

Το μηχάνημα δεν είναι εξοπλισμένο με προστατευτικό περίβλημα και το υφιστάμενο προστατευτικό κάλυμμα αφήνει κενό μεταξύ του λέιζερ και του τεμαχίου προς κατεργασία όταν χρησιμοποιείται. Επιπλέον, το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα. Ως εκ τούτου, η διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει ανεμπόδιστα από τη μηχανή και να προκαλέσει βλάβη στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 11553-1 και EN 60825-1.






2. Μηχάνημα διαχώρισης κορμών ξύλου κινεζικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A11/00144/22
[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007372\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007372)

Η περιοχή στην οποία πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των κορμών δεν προστατεύεται επαρκώς. Ο χρήστης μπορεί να τοποθετήσει το χέρι ή το δάχτυλό του στην περιοχή και να το κόψει από τις λεπίδες ή να συνθλίψει την παλάμη του από το μηχάνημα. Επιπλέον, το προϊόν δεν είναι σωστά μονωμένο κατά της εισροής νερού και ως εκ τούτου, το προϊόν μπορεί να βραχυκυκλώσει και ο χρήστης μπορεί να υποστεί ηλεκτροπληξία.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα Μηχανήματα ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 609-1.



ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 51, Αρ. Ειδοποίησης A12/01796/22

[\[https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007335\]](https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10007335)

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές $\leq 67\%$). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149.



Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του RAPEX.

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην Κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.

23.12.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.6.9.3