

Πρότυπο παρουσίασης

| ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ                         |  |
|--|--|
| <b>ΘΕΜΑ</b>  | Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία  |
| <b>ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ</b>                            | Ψηφιοποίηση επιθεωρήσεων με τη χρήση λογισμικού και ταμπλέτας  |
| <b>ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ</b>                                  | Remedica Ltd   |
| <b>ΑΡΙΘ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ</b>                           | 720  |
| <b>Χώρα</b>  | Κύπρος   |
| <b>Διεύθυνση</b>                                   | Αχαρνών, Βιομηχανική Περιοχή Λεμεσού, 3056, ΤΘ 51706, 3508 Λεμεσός   |
| <b>Τηλ.:</b>                                       | 25553211   |
| <b>Φαξ:</b>  | 25390192   |
| <b>Ηλ. Ταχ.:</b>                                   | hse@remedica.com.cy  |
| <b>Αρμόδιος επικοινωνίας</b>                       | Σοφιανός Κυριακίδης  |
| <b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>      | Remedica Ltd (η επιχείρηση)  |
| <b>Χώρα</b>  |  |
| <b>Διεύθυνση</b>                                   |  |
| <b>Τηλ.:</b>                                       |  |
| <b>Φαξ:</b>  |  |
| <b>Ηλ. Ταχ.:</b>                                   |  |
| <b>Αρμόδιος επικοινωνίας</b>                       |  |
| <b>ΤΟΜΕΑΣ</b>                                      | Παρασκευή και συσκευασία φαρμάκων (ιατρικών)   |
| <b>ΚΑΘΗΚΟΝ</b>                                     | <p>Η ανάγκη για αποδοτικές επιθεωρήσεις ασφάλειας και υγείας που να δίδουν τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού κινδύνων και της άμεσης ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων για τη λήψη των μέτρων αντιμετώπισης.</p>  |
| <b>ΠΡΟΒΛΗΜΑ (κίνδυνος/επικινδυνότητα/συνέπεια)</b> | <p>Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην λήψη μέτρων από την ώρα που εντοπίζεται ένας κίνδυνος κατά την επιθεώρηση, μέχρι την ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος για την επίλυση του κινδύνου.</p> <p><b>Αιτία:</b><br/>Ο μεγάλος αριθμός των εντύπων επιθεώρησης τα οποία είναι συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα για κάθε τμήμα και για τις διεργασίες του.</p> <p>Χρόνος που απαιτείται για τη σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης σε μορφή word και αποστολή της με ηλ. ταχυδρομείο σε όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων και μελών της Ανώτερης Διεύθυνσης.</p> |
| <b>ΛΥΣΗ (πρόληψη κινδύνου)</b>                     |  |



Αγορά άδειας χρήσης λογισμικού διαχείρισης επιθεωρήσεων (inspection management software) και ψηφιοποίηση των έντυπων επιθεώρησης μέσω αυτού.

Εκπόνηση επιθεωρήσεων από την ΕΣΥΠΠ με τη χρήση ταμπλέτας με το εγκατεστημένο λογισμικό και άμεση συμπλήρωση της έκθεσης επιθεώρησης και αποστολής της στους εμπλεκόμενους μέσω αυτοματοποιημένης εφαρμογής.

#### **ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

- Εξοικονόμηση του 100% χρόνου που δαπανείται για την σύνταξη της έκθεσης επιθεώρησης. Συγκεκριμένα δεν απαιτείται πλέον η σύνταξη της έκθεσης στο γραφείο αφού αυτή παράγεται αυτόματα από το λογισμικό, εφόσον ο χρήστης εισάγει τα δεδομένα και τις φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων σε πραγματικό χρόνο για τα μέτρα επίλυσης των ευρημάτων με στόχο την αμεσότερη λήψη μέτρων επίλυσης κινδύνων.
- Ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης (πχ 85.7% επιτυχία). Με την ποσοτικοποίηση δίδεται η δυνατότητα στην Ανώτερη Διεύθυνση να συγκρίνει την απόδοση μεταξύ τμημάτων ή/και μεταξύ των ετών.

#### **ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ/ΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ**

- Ευκολία στη χρήση του λογισμικού.
- Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών των ευρημάτων μέσω της ταμπλέτας οι οποίες αναρτώνται αυτόματα στο έντυπο επιθεώρησης, μέσω του λογισμικού.
- Άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μέσω αυτόματης αναπαραγωγής και αποστολής των αποτελεσμάτων.
- Ποσοτικοποίηση του βαθμού επιτυχίας της επιθεώρησης και η δυνατότητα σύγκρισης μετρήσιμων αποτελεσμάτων.
- Εξοικονόμηση χρόνου με την πλήρη απαλοιφή του χρόνου για την ετοιμασία της έκθεσης επιθεώρησης σε μορφή word.
- Εισαγωγή χρονοδιαγράμματος για την αποπεράτωση των διορθωτικών μέτρων και ειδοποιήσεις υπενθύμισης με την αυτόματη αποστολή μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
- Εισαγωγή βαθμίδων προτεραιότητας αποπεράτωσης των διορθωτικών μέτρων.

#### **ΚΟΣΤΟΣ/ΟΦΕΛΟΣ**

(συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού και οικονομικού κόστους και οφέλους, καθώς και του κόστους και οφέλους για το ανθρώπινο δυναμικό)

#### **ΚΟΣΤΟΣ**

Αγορά άδειας χρήσης λογισμικού διαχείρισης επιθεωρήσεων: €200 / έτος / χρήστη

Αγορά μιας ταμπλέτας: €200

#### **ΟΦΕΛΟΣ**

Αναβάθμιση ικανότητας πρόληψης ατυχημάτων με την έγκαιρη ενημέρωση των τμημάτων που θα αναλάβουν την λήψη μέτρων.

Η ποσοτικοποίηση δίδει κίνητρα στην Ανώτερη Διεύθυνση και στους υπεύθυνους των τμημάτων να θέτουν μετρήσιμους στόχους ασφάλειας και υγείας.

Με άλλα λόγια η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη των επιχειρηματικών ετήσιων στόχων.

|  |  |
|--|--|
|  | Αναβάθμιση ηθικού των εργαζομένων αφού είναι μάρτυρες της εφαρμογής σύγχρονων και πρωτοποριακών μεθόδων για την αναβάθμιση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας τους στην εργασία.          |
| <b>✓ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ και/ή ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ του ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ, (π.χ. φωτογραφία ενός ανασχεδιασμένου εργασιακού περιβάλλοντος, εικονογραφημένο υλικό από τις εφαρμοζόμενες μεθόδους ή από το υλικό της κατάρτισης).</b> |  |
| <b>ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΤΕ ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> η επιχείρηση<br><input type="checkbox"/> ο παροχέας των πληροφοριών<br><input type="checkbox"/> και οι δύο από κοινού<br><input type="checkbox"/> άλλο |

### Επεξηγήσεις σχετικά με τις επικεφαλίδες

- ΘΕΜΑ – Μία ή δύο βασικές λέξεις για την περιγραφή του παραδείγματος, π.χ. χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, υπεργολαβία, αναδιοργάνωση της εργασίας, ασφαλής χρήση εργαλείων, κ.λπ.
- ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ: Μία γραμμή π.χ. πρόγραμμα κατάρτισης μαθητευομένων, ασφαλέστερη χρήση χημικών ουσιών από καθαριστές κ.λπ.
- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο οργανισμός που υποβάλλει την υποψήφια περίπτωση είναι άλλος από την επιχείρηση όπου εφαρμόστηκε η καλή πρακτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, παρακαλείσθε να παρέχετε λεπτομερή στοιχεία και για τους δύο φορείς, καθώς και τα στοιχεία των αρμόδιων επικοινωνίας και στους δύο φορείς. Εάν, για παράδειγμα, παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί, μια διαδικασία ή ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες επιχειρήσεις, το μέγεθος της επιχείρησης που ανέπτυξε το υποβληθέν παράδειγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη του υποψηφίου (κατηγορία επιχείρησης που απασχολεί λιγότερους ή περισσότερους από 100 εργαζόμενους).
- ΤΟΜΕΑΣ: Εάν είναι δυνατόν, ο τομέας πρέπει να αναφέρεται με τη χρησιμοποίηση της στατιστικής ταξινόμησης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γενική Ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (NACE) Αναθ.2, 2008.
- ΚΑΘΗΚΟΝ: Περιγραφή του καθήκοντος και του χώρου εργασίας/της δραστηριότητας/της κατάστασης που προκαλεί τον κίνδυνο/της επικινδυνότητας/των συνεπειών.\*
- ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Περιγράψτε πώς, πότε και με ποια μορφή προκύπτουν οι κίνδυνοι/οι επικίνδυνες καταστάσεις, καθώς και τις συνέπειες και τα αποτελέσματα (ενδεχόμενες βλάβες στην υγεία, ασθένειες, ατυχήματα, επιπτώσεις στην παραγωγή και στην εργασία κ.λπ.). Η περιγραφή πρέπει να είναι σαφής έτσι ώστε όσοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου να μπορούν να κατανοούν τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν.\*
- ΛΥΣΗ: Σαφής περιγραφή των μέτρων που έχουν ληφθεί, π.χ. διαδικασία επιλογής, συμμετοχή του εργατικού δυναμικού, εφαρμογή, κ.λπ. Η εφαρμοζόμενη λύση πρέπει να είναι κατανοητή ούτως ώστε ο αναγνώστης να έχει μια σαφή εικόνα της.\*
- ΚΟΣΤΟΣ / ΟΦΕΛΟΣ: Αναφορά του συνόλου των δαπανών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της νέας λύσης και της μείωσης του κόστους που προέκυψε ως άμεση ή έμμεση συνέπεια της καινοτομίας (εφόσον διατίθενται σχετικά στοιχεία).
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ/ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αναφορά των μετρήσιμων αποτελεσμάτων καθώς επίσης και οποιωνδήποτε «μη μετρήσιμων» ωφελειών, π.χ. μείωση της συχνότητας εμφάνισης συμπτωμάτων αδιαθεσίας, βελτίωση του εργασιακού κλίματος, βελτιωμένος από εργονομική και/ή οικονομική άποψη τρόπος εργασίας κ.λπ. Εδώ μπορεί να περιληφθεί το κοινωνικό και οικονομικό κόστος και όφελος, καθώς και το κόστος/όφελος για το ανθρωπινό δυναμικό, όπως επίσης και οι θετικές συνέπειες.

- ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ/ΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: Στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του προσδοκώμενου αποτελέσματος, π.χ. η συμμετοχή των εργαζομένων στην ανάπτυξη του σχεδίου ή στην εκτίμηση κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η εύκολη πρόσβαση στα τμήματα που απαιτούν συντήρηση, στις αρχές σχεδιασμού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερβολών κατά τον προγραμματισμό της συντήρησης ή τον εφοδιασμό τους με επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το χώρο εργασίας στον οποίο θα εργαστούν προκειμένου να μπορέσουν να εκτελέσουν το έργο τους με ασφάλεια.

\* Ως συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται φωτογραφίες και λοιπό εικονογραφημένο υλικό και, εφόσον είναι δυνατόν, γραφικές παραστάσεις, πίνακες και διαγράμματα.





# Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Υγειονομικές Διευκολύνσεις

Remedica-HSE

Complete

| Score                   | 96.77%   | Flagged items | 1 | Actions | 1 |
|-------------------------|--|---------------|---|---------|---|
| Site conducted          | Europe, Remedica HSE, HSE, Remedica-HSE  |               |   |         |   |
| Conducted on            | 8 Apr 2022 09:31 EEST  |               |   |         |   |
| Prepared by             | Παύλος Ζιβάνας   |               |   |         |   |
| Building No.            | Κτίριο 1 - Ισόγειο<br>Κτίριο 1 - 1ος Γραφεία<br>Κτίριο 1 - 1ος WC Παραγωγή<br>Κτίριο 1 - 2ος QC<br>Κτίριο 1 - 2ος QA<br>Κτίριο 1 - 2ος WC Παραγωγή<br>Κτίριο 2<br>Κτίριο 3<br>Κτίριο 4<br>Κτίριο 5<br>Κτίριο 7<br>Κτίριο 8 - Γραφεία<br>Κτίριο 9<br>Κτίριο 12<br>Κτίριο 10 |               |   |         |   |
| Received by Auditee     | Αθηνά Χαραλάμπους<br>Γιώργος Καζαγκάς  |               |   |         |   |
| Received by HSE Manager | Σοφιανός Κυριακίδης  |               |   |         |   |



## Flagged Items & Actions

1 flagged, 1 action

### Flagged items

1 flagged, 1 action

Υγειονομικές Διευκολύνσεις

Οι πόρτες των αποχωρητηρίων κλειδώνουν εσωτερικά;

At Risk

B1 toilets nota all doors locking.

To Do | Assignee Pavlos Zivanas | Priority Low | Due 15 Apr 2022 09:32 EEST | Created by Pavlos Zivanas

1.22/HOUSEKEEPING/W.C. Locks

### Other actions

0 actions

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Υγειονομικές Διευκολύνσεις | 1 action, 1 flagged, 91.67% |
|----------------------------|-----------------------------|

|  |         |
|--|---------|
| Οι χώροι των υγειονομικών διευκολύνσεων έχουν κατάλληλη σήμανση για κάθε φύλο;                                   | Safe    |
| Οι χώροι των υγειονομικών διευκολύνσεων είναι απομονωμένοι από τους υπόλοιπους χώρους μέσω προθαλάμων και θυρών; | Safe    |
| Υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός στο δωμάτιο του αποχωρητηρίου;   | Safe    |
| Υπάρχει επαρκής φωτισμός εντός του δωματίου αποχωρητηρίου;   | Safe    |
| Οι πόρτες των αποχωρητηρίων κλειδώνουν εσωτερικά;  | At Risk |

B1 toilets nota all doors locking.

|   |
|---|
| To Do   Assignee Pavlos Zivanas   Priority Low   Due 15 Apr 2022 09:32 EEST   Created by Pavlos Zivanas |
|---|

1.22/HOUSEKEEPING/W.C. Locks

|  |      |
|--|------|
| Οι συσκευες υγρού σαπουνιού με φωτοκύτταρο είναι λειτουργήσιμες και έχουν μέσα υγρό; | Safe |
| Οι βρύσες με φωτοκύτταρο είναι λειτουργήσιμες;                                       | Safe |
| Υπάρχουν χαρτοπετσέτες για στέγνωμα χεριών;  | Safe |
| Τα καζανάκια των τουαλετών είναι λειτουργήσιμα;                                      | Safe |
| Οι τουαλέτες, νιπτήρες και το πάτωμα είναι καθαρά;                                   | Safe |
| Το πάτωμα είναι στεγνό και όχι ολισθηρό;   | Safe |
| Τηρείται ημερολόγιο ελέγχου με τους καθαρισμούς;                                     | Safe |

CON Rem





# Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Μηχανικής και Έργων - Προαύλιο

Remedica-HSE

Complete

| Score                   | 94.74%   | Flagged items | 1 | Actions | 1 |
|-------------------------|--|---------------|---|---------|---|
| Site conducted          | Europe, Remedica HSE, HSE, Remedica-HSE  |               |   |         |   |
| Conducted on            | 7 Apr 2022 15:32 EEST  |               |   |         |   |
| Prepared by             | Παύλος Ζιβάνας   |               |   |         |   |
| Building No.            | Περιοχή Κτιρίων 1+3<br>Περιοχή Κτιρίων 1+2+3+4+9<br>Περιοχή Κτιρίου 6<br>Περιοχή Κτιρίων 7+8<br>Περιοχή Κτιρίου 10<br>Περιοχή Κτιρίων 11+11A |               |   |         |   |
| Received by Auditee     | Δημήτρης Καπαρνός<br>Γιώργος Καζαγκάς  |               |   |         |   |
| Received by HSE Manager | Σοφιανός Κυριακίδης  |               |   |         |   |

GO RE





**Flagged Items & Actions**

1 flagged, 1 action

**Flagged items**

1 flagged, 1 action

Προαύλιο

Οι έξοδοι κινδύνου είναι ελεύθεροι από εμπόδια και διαθέτουν τις απαραίτητες σημάσεις;

At Risk

To Do | Priority Low | Due 14 Apr 2022 15:33 EEST | Created by Pavlos Zivanas

1.22/YARDS/E.E

Am Suggesting we install signs indicating the emergency exit routes in yards.

**Other actions**

0 actions

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica



| Προαύλιο   |  | 1 action, 1 flagged, 88.89% |
|--|--|-----------------------------|
| Οι δίοδοι στο προαύλιο είναι ελεύθεροι από εμπόδια;  |  | Safe                        |
| Υπάρχουν ανώμαλα εδάφη ή ανισόρροπα επίπεδα στο χώρο του προαυλίου;  |  | Safe                        |
| Εάν γίνονται εργασίες σε ανοικτό φρεάτιο, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας; (αποκλείσμος χώρου, σήμανση του ανοικτού φρεατίου) |  | N/A                         |
| Υπάρχει υψομετρική διαφορά μεταξύ του επιπέδου των θυρών και της επιφάνειας εδάφους;   |  | Safe                        |
| Υπάρχουν κυρτοί καθρέπτες ασφαλείας στις τυφλές γωνιές (στροφές) για αποφυγή ατυχήματος περνοφόρων με πεζούς ή μεταξύ περνοφόρων;        |  | Safe                        |
| Υπάρχει κατάλληλος και επαρκής πυροσβεστικός εξοπλισμός στο προαύλιο;  |  | Safe                        |
| Οι έξοδοι κινδύνου είναι ελεύθεροι από εμπόδια και διαθέτουν τις απαραίτητες σημάνσεις;  |  | At Risk                     |
| To Do   Priority Low   Due 14 Apr 2022 15:33 EEST   Created by Pavlos Zivanas  |  |                             |
| 1.22/YARDS/E.E<br>Am Suggesting we install signs indicating the emergency exit routes in yards.  |  |                             |
| Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος οι πύλες οχημάτων ανοίγουν χειροκίνητα;   |  | Safe                        |
| Ο χώρος στάθμευσης είναι προσβάσιμος σαν χώρος συγκέντρωσης σε έκτακτη ανάγκη;   |  | Safe                        |

CONFIDENTIAL  
REMEMBER



# Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Μηχανικής και Έργων - Κλίμακες & Ικριώματα

Remedica-HSE

Complete

| Score                   | 100%   | Flagged items | 0 | Actions | 0 |
|-------------------------|--|---------------|---|---------|---|
| Site conducted          | Europe, Remedica HSE, HSE, Remedica-HSE  |               |   |         |   |
| Conducted on            | 7 Apr 2022 14:56 EEST  |               |   |         |   |
| Prepared by             | Παύλος Ζιβάνας   |               |   |         |   |
| Building No.            | Κτίριο 3<br>Κτίριο 4<br>Κτίριο 5<br>Κτίριο 7<br>Κτίριο 8<br>Κτίριο 9 - Μηχανουργείο<br>Κτίριο 10<br>Κτίριο 1 |               |   |         |   |
| Received by Auditee     | Δημήτρης Καπαρνός<br>Γιώργος Καζαγκάς  |               |   |         |   |
| Received by HSE Manager | Σοφιανός Κυριακίδης  |               |   |         |   |

## Επικλινείς κλίμακες

100%

|  |      |
|--|------|
| Υπάρχει δακτύλιος ασφαλείας στις επικλινής κλίμακες;                         | Safe |
| Οι επικλινής κλίμακες είναι ευσταθής και στερεές;                            | Safe |
| Τα σκαλοπάτια είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς ρωγμές και σημεία παραμόρφωσης; | Safe |
| Υπάρχουν αντιολισθητικά στοιχεία στα σκαλοπάτια των επικλινών κλιμάκων;      | Safe |
| Οι επικλινής κλίμακες διαθέτουν γωνία κλίσης μεταξύ 60° και 75°.             | Safe |

## Φορητές κλίμακες

100%

|   |      |
|---|------|
| Οι φορητές κλίμακες είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς παραμορφωμένα ή σπασμένα σκαλοπάτια;   | Safe |
| Υπάρχουν αντιολισθητικά στοιχεία στα σκαλοπάτια των φορητών κλιμάκων;   | Safe |
| Οι φορητές κλίμακες είναι τοποθετημένες με κλίση 1:4; είναι στερεωμένες στη βάση και την κορυφή; και το ύψος τους υπερβαίνει τη στάθμη πρόσβασης κατά 1m; | Safe |
| Η κατάσταση των συνδέσμων των επεκτάσεων σε διπλές πτυσσόμενες σκάλες είναι σε καλή κατάσταση;  | Safe |
| Κάθε φορητή κλίμακα που χρησιμοποιείται στηρίζεται σε κατάλληλα πέλαμα ή βάσεις ούτως ώστε να παρεμποδίζεται η ολίσθηση;                                  | Safe |
| Το προσωπικό υπερβαίνει το 2ο χαμηλότερο σκαλί πριν το πλατύσκαλο;  | Safe |

## Κλιμακοστάσια

100%

|  |      |
|--|------|
| Τα κλιμακοστάσια είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς παραμορφωμένα ή σπασμένα σκαλιά;                             | Safe |
| Τα σκαλοπάτια διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια τύπου «δάκρυ»;  | Safe |
| Οι χειρολισθήρες είναι στερεοί και σε καλή κατάσταση;  | Safe |
| Η κλίση των σκαλοπατιών εμπίπτει μέσα στα όρια 20°-50° που είναι το μέγιστο εύρος για κλίση των σκαλοπατιών; | Safe |
| Υπάρχουν εμπόδια στα σκαλοπάτια που εμποδίζουν τη διέλευση; (π.χ. κουτιά, γλάστρες)                          | Safe |

## Σταθερά ικρίωματα

100%

|   |     |
|---|-----|
| Το πλάτος του χώρου εργασίας πάνω στο ικρίωμα είναι μικρότερο από 60cm; | N/A |
| Έχουν τοποθετηθεί όλοι οι πύρροι και οι σφήνες πάνω στο ικρίωμα;        | N/A |

|   |      |
|---|------|
| Είναι διαθέσιμα τα μέσα για την παρεμπόδιση κάθε απρόβλεπτης και ανεξέλεγκτης μετατόπισης του ικριώματος;           | N/A  |
| Κινητά ικριώματα  | 100% |
| Το πλάτος του χώρου εργασίας πάνω στο ικρίωμα είναι μικρότερος από 60cm;  | N/A  |
| Έχουν τοποθετηθεί όλοι οι πύρροι και οι σφήνες πάνω στο ικρίωμα;  | N/A  |
| Τα φρένα του ικριώματος λειτουργούν ορθά για αποτροπή κάθε απρόβλεπτης και ανεξέλεγκτης μετατόπισης του ικριώματος; | N/A  |

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica





# Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Μηχανικής και Έργων - Μηχανουργείο

Remedica-HSE

Complete

| Score                   | 94.6%                                   | Flagged items | 1 | Actions | 1 |
|-------------------------|---|---------------|---|---------|---|
| Site conducted          | Europe, Remedica HSE, HSE, Remedica-HSE |               |   |         |   |
| Conducted on            | 6 Apr 2022 14:18 EEST                   |               |   |         |   |
| Prepared by             | Παύλος Ζιβάνας                          |               |   |         |   |
| Building No.            | Κτίριο 9 - Μηχανουργείο                 |               |   |         |   |
| Received by Auditee     | Ελισάβετ Κλεομένους                     |               |   |         |   |
| Received by HSE Manager | Σοφιανός Κυριακίδης                     |               |   |         |   |

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica



## Flagged Items & Actions

1 flagged, 1 action

### Flagged items

1 flagged, 1 action

Ηλεκτροκολλήσεις / Χώρος εργασιών εντός Μηχανουργείου / Χειρισμός μηχανημάτων/εργαλείων / Άλλα μέτρα ασφαλείας

Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας;

At Risk

To Do | Assignee Pavlos Zivanas | Priority High | Due 28 Apr 2022 12:46 EEST | Created by Pavlos Zivanas

#### 1.22/WORKSHOP/ PPE

Some protective glasses are missing. Check all technicians and order any new PPE may be needed.

### Other actions

0 actions

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Ηλεκτροκολλήσεις | 1 action, 1 flagged, 93.75% |
|------------------|-----------------------------|

## Χώρος εργασιών εντός Μηχανουργείου 1 action, 1 flagged, 93.75%

|   |      |
|---|------|
| Γίνεται τήρηση εφαρμογών καλής πρακτικής οικοκυρικής στην τακτοποίηση των εργαλείων στο χώρο; | Safe |
| Το πάτωμα είναι καθαρό χωρίς ίχνη από υγρά, λάδια ή άλλα υγρά;                                | Safe |

### Χειρισμός μηχανημάτων/εργαλείων 1 action, 1 flagged, 92.86%

|  |      |
|--|------|
| Υπάρχουν ευδιάκριτοι διακόπτες ασφαλείας, κατάλληλου μεγέθους και χρώματος σε όλες τις μηχανές;  | Safe |
| Οι φιάλες με αργόν (αέριο υπό πίεση) έχουν τις απαραίτητες σημάσεις, διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας και είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα ελεγχόμενο χώρο;  | Safe |
| Υπάρχει εμπόδιο που να αποτρέπει την παγίδευση δάκτυλου στο ηλεκτρικό ψαλίδι;  | Safe |
| Υπάρχει κατάλληλος εξαιρισμός για αποτροπή συσσώρευσης αναθυμιάσεων;   | Safe |
| Οι μάσκες ηλεκτροκόλλησης είναι επαρκείς σε αριθμό και σε καλή κατάσταση;  | Safe |
| Το ηλεκτρικό πριόνι υγρής κοπής διαθέτει αισθητήρα ενδοασφάλειας (limit switch);   | Safe |
| Οι ακόλουθες αυτόματες μηχανές (φρέζα, πρέσα, τόννος) διαθέτουν limit switch;  | Safe |
| Ο καθαρισμός των γρεζιών γίνεται με την ενδεδειγμένη διαδικασία; (μηχανή είναι εκτός λειτουργίας, χρήση κατάλληλου εργαλείου: γάντζου, βούρτσας, ηλεκτρικής σκούπας κενού και χρήση κατάλληλων ΜΑΠ). | Safe |

### Άλλα μέτρα ασφαλείας 1 action, 1 flagged, 83.33%

|  |         |
|--|---------|
| Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας; | At Risk |
|--|---------|

To Do | Assignee Pavlos Zivanas | Priority High | Due 28 Apr 2022 12:46 EEST | Created by Pavlos Zivanas

1.22/WORKSHOP/ PPE  
Some protective glasses are missing. Check all technicians and order any new PPE may be needed.

|   |      |
|---|------|
| Το κουτί πρώτων βοηθειών είναι πλήρως συμπληρωμένο;                       | Safe |
| Οι έξοδοι κινδύνου και οι διάδρομοι διαφυγής είναι ελεύθεροι από εμπόδια; | Safe |
| Υπάρχει κατάλληλος και επαρκής πυροσβεστικός εξοπλισμός;                  | Safe |
| Ο χώρος καλύπτεται από σύστημα πυρανίχνευσης;                             | Safe |





Area Under renovation please take extra care until the end of renovations.

Ο πίνακας παροχής ηλεκτρισμού στο χώρο διαθέτει συσκευή διακοπής ρεύματος (RCD);

Safe

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica



Εργαλειομηχανές

100%

## Χώρος εργασιών εντός Μηχανουργείου

100%

Γίνεται τήρηση εφαρμογών καλής πρακτικής οικοκυρικής στην τακτοποίηση των εργαλείων στο χώρο;

Safe

Το πάτωμα είναι καθαρό χωρίς ίχνη από υγρά, λάδια ή άλλα υγρά;

Safe

Χειρισμός μηχανημάτων/εργαλείων

100%

Υπάρχουν ευδιάκριτοι διακόπτες ασφαλείας, κατάλληλου μεγέθους και χρώματος σε όλες τις μηχανές;

Safe

Οι φιάλες με αργόν (αέριο υπό πίεση) έχουν τις απαραίτητες σημάτσες, διαθέτουν βαλβίδες ασφαλείας και είναι τοποθετημένες σε κατάλληλα ελεγχόμενο χώρο;

Safe

Υπάρχει εμπόδιο που να αποτρέπει την παγίδευση δάκτυλου στο ηλεκτρικό ψαλίδι;

Safe

Υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός για αποτροπή συσσώρευσης αναθυμιάσεων;

Safe

Οι μάσκες ηλεκτροκόλλησης είναι επαρκείς σε αριθμό και σε καλή κατάσταση;

Safe

Το ηλεκτρικό πριόνι υγρής κοπής διαθέτει αισθητήρα ενδοασφάλειας (limit switch);

Safe

Οι ακόλουθες αυτόματες μηχανές (φρέζα, πρέσα, τόννος) διαθέτουν limit switch;

Safe

Ο καθαρισμός των γρεζιών γίνεται με την ενδεδειγμένη διαδικασία; (μηχανή είναι εκτός λειτουργίας, χρήση κατάλληλου εργαλείου: γάντζου, βούρτσας, ηλεκτρικής σκούπας κενού και χρήση κατάλληλων ΜΑΠ).

Safe

Άλλα μέτρα ασφαλείας

100%

Οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας;

Safe

Το κουτί πρώτων βοηθειών είναι πλήρως συμπληρωμένο;

Safe

Οι έξοδοι κινδύνου και οι διάδρομοι διαφυγής είναι ελεύθεροι από εμπόδια;

Safe

Υπάρχει κατάλληλος και επαρκής πυροσβεστικός εξοπλισμός;

Safe

Ο χώρος καλύπτεται από σύστημα πυρανίχνευσης;

Safe

Ο πίνακας παροχής ηλεκτρισμού στο χώρο διαθέτει συσκευή διακοπής ρεύματος (RCD);

Safe



# Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Μηχανικής και Έργων - Εργασίες σε Ύψος

Remedica-HSE

Complete

|                         |   |               |   |         |   |
|-------------------------|---|---------------|---|---------|---|
| Score                   | 93.33%                                  | Flagged items | 1 | Actions | 1 |
| Site conducted          | Europe, Remedica HSE, HSE, Remedica-HSE |               |   |         |   |
| Conducted on            | 8 Apr 2022 09:35 EEST                   |               |   |         |   |
| Prepared by             | Παύλος Ζιβάνας                          |               |   |         |   |
| Building No.            | Κτίριο 10<br>Κεντρικές Εγκαταστάσεις    |               |   |         |   |
| Received by Auditee     | Γιώργος Καζαγκάς<br>Δημήτρης Καπαρνός   |               |   |         |   |
| Received by HSE Manager | Σοφιανός Κυριακίδης                     |               |   |         |   |

RE  
CONFID  
Remedica



## Flagged Items & Actions

1 flagged, 1 action

### Flagged items

1 flagged, 1 action

Εργασίες σε Ύψος / Ανύψωση προσωπικού / Άλλα μέτρα ασφαλείας

Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι στις μεθόδους εργασίας σε ύψος;

At Risk

To Do | Assignee Pavlos Zivanas | Priority Medium | Due 25 May 2022 09:37 EEST | Created by Pavlos Zivanas

#### 1.22/WORKS IN HEIGHT/TRAINING

Prepare a list of personnel working in heights. trainings will scheduled by HSE Department.

### Other actions

0 actions

Remedica  
CONFIDENTIAL  
Remedica



Εργασίες σε Ύψος

1 action, 1 flagged, 88.89%

## Ανύψωση προσωπικού

1 action, 1 flagged, 88.89%

Πραγματοποιείται ανύψωση προσωπικού σε πλατφόρμα στερεωμένη σε περνοφόρο;

Safe

Οι πλατφόρμες ανύψωσης διαθέτουν σήμανση CE;

Safe

Υπάρχουν εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια τα οποία ίσως αποτελούν εμπόδιο στις εργασίες σε ύψος;

Safe

Υπάρχει έδαφος στο χώρο το οποίο δεν είναι ιδανικό για τη στάθμευση περνοφόρου για διεκπεραίωση εργασίας σε ύψος;

Safe

### Άλλα μέτρα ασφαλείας

1 action, 1 flagged, 80%

Οι εργαζόμενοι είναι σωστά ενδεδυμένοι και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας;

Safe

Οι εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι στις μεθόδους εργασίας σε ύψος;

At Risk

To Do | Assignee Pavlos Zivanas | Priority Medium | Due 25 May 2022 09:37 EEST | Created by Pavlos Zivanas

### 1.22/WORKS IN HEIGHT/TRAINING

Prepare a list of personnel working in heights. trainings will scheduled by HSE Department.

Τα εργαλεία των ατόμων που διενεργούν εργασίες σε ύψος είναι στερεωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πτώση τους;

N/A

Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι να εκτελεστεί μια εργασία χωρίς να απαιτηθεί εργασία σε ύψος;

Safe


Υπάρχει λειτουργικό σύστημα επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους;

Safe

GR

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2022 – REMEDICA LTD – ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ

### Φώτο 1: Εισαγωγή βαθμίδων προτεραιότητας και προτεινόμενης διορίας αποπεράτωσης των διορθωτικών μέτρων



Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Μηχανικής και Έργων - Πλατφόρμες Μηχ/κού Εξοπλισμού  
Last edited by Pavlos Zivanas at 7 Apr 2022 3:24 PM

Page 2 of 2  
Score 8 / 10 (80%)  
Πλατφόρμες Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Safe At Risk N/A

Add note... Media A

▼ Άλλα μέτρα ασφαλείας 2 / 4 (50%)

\* Ο χώρος είναι ελεύθερος από εμπόδια (καλώδια, εργαλεία, υλικά, μπάζα και διαρροές);

Safe At Risk N/A

B1 Service area

1.22/SERVICE AREAS/LEAKAGES-OBSTACLES To do

Edit note... Media A

\* Υπάρχει κατάλληλος και επαρκής πυροσβεστικός εξοπλισμός;

1.22/SERVICE AREAS/LEAKAGES-OBSTACLES


Status: To do Complete

Details: Site: Remedica-HSE Assignee: Pavlos Zivanas Priority: Low Due: 28 Apr 2022 3:12 PM

Created by Pavlos Zivanas · 7 Apr 2022 3:12 PM

Delete

### Φώτο 2: Αυτόματη αναπαραγωγή λίστας με τις εκρεμούντες ενέργειες αποπεράτωσης μέτρων



12:30

Actions

Last updated Site: Remedica-HSE X

1.22/WORKS IN HEIGHT/TRAINING  
Remedica-HSE Low  
In 4 days  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 3 days ago To Do

1.22/HOUSEKEEPING/W.C. Locks  
Remedica-HSE Low  
In 4 days  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 3 days ago To Do

1.22/YARDS/E.E  
Remedica-HSE Low  
In 3 days  
Created by Pavlos Zivanas  
Updated 4 days ago To Do

1.22/FIRE SAFETY/PANELS  
Remedica-HSE Low  
28 April  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 4 days ago To Do


1.22/SERVICE AREAS/LEAKAGES-OBSTACLES  
Remedica-HSE Low  
28 April  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 4 days ago To Do

1.22/WORKSHOP/PPE  
Remedica-HSE High  
28 April  
Assigned to Pavlos Zivanas

Home Inspections Issues Actions More

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2022 – REMEDICA LTD – ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ

### Φώτο 1: Εισαγωγή βαθμίδων προτεραιότητας και προτεινόμενης διορίας αποπεράτωσης των διορθωτικών μέτρων



Εσωτερική Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας: Μηχανικής και Έργων - Πλατφόρμες Μηχ/κού Εξοπλισμού  
Last edited by Pavlos Zivanas at 7 Apr 2022 3:24 PM

Page 2 of 2 Score 8 / 10 (80%)  
Πλατφόρμες Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Safe At Risk N/A

Add note... Media A

▼ Άλλα μέτρα ασφαλείας 2 / 4 (50%)

\* Ο χώρος είναι ελεύθερος από εμπόδια (καλώδια, εργαλεία, υλικά, μπάζα και διαρροές);

Safe At Risk N/A

B1 Service area

1.22/SERVICE AREAS/LEAKAGES-OBSTACLES To do

Edit note... Media A

\* Υπάρχει κατάλληλος και επαρκής πυροσβεστικός εξοπλισμός;

1.22/SERVICE AREAS/LEAKAGES-OBSTACLES


Status: To do Complete

Details: Site: Remedica-HSE Assignee: Pavlos Zivanas Priority: Low Due: 28 Apr 2022 3:12 PM

Created by Pavlos Zivanas · 7 Apr 2022 3:12 PM

Close Delete

### Φώτο 2: Αυτόματη αναπαραγωγή λίστας με τις εκρεμούντες ενέργειες αποπεράτωσης μέτρων



12:30

Actions

Last updated Site: Remedica-HSE X

1.22/WORKS IN HEIGHT/TRAINING  
Remedica-HSE Low  
In 4 days  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 3 days ago To Do

1.22/HOUSEKEEPING/W.C. Locks  
Remedica-HSE Low  
In 4 days  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 3 days ago To Do

1.22/YARDS/E.E  
Remedica-HSE Low  
In 3 days  
Created by Pavlos Zivanas  
Updated 4 days ago To Do

1.22/FIRE SAFETY/ PANELS  
Remedica-HSE Low  
28 April  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 4 days ago To Do

1.22/SERVICE AREAS/LEAKAGES-OBSTACLES  
Remedica-HSE Low  
28 April  
Assigned to Pavlos Zivanas  
Updated 4 days ago To Do

1.22/WORKSHOP/ PPE  
Remedica-HSE High  
28 April  
Assigned to Pavlos Zivanas

Home Inspections Issues Actions More